CarOnSale

Volkswagen Transporter 4MOTION Highline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	89.911km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter 4MOTION Highline [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6d, Multivan Highline, 2021 - 2023]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZNH070551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.911km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.126km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (WLTP) 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP) 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	295 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Bordwerkzeug
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter Wave Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionstisch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verzurrösen Laderaum
- Zuheizer
- Fahrwerk tiefergelegt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Anzeige für Waschwasserstand
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Verdampfer zusätzlich
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Tagfahrlicht LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

★ Sonderausstattung

- Abfallbehälter (2)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Frontscheibe heizbar
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZNH070551
3080 kg
5300 kg
1 - 1620 kg
2 - 1515 kg
Typ 7HC

CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

OFF
AUTO
OFF

RES
SET

OK
VIEW

OFF


OFF



CarOnSale

CarOnSale





FUCHS
Datum
23.09.26
Ölwechsel bei km
87 577 km
nach Anzeige
nach Anzeige




L43/Hauptstraße
10:46
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Moskau
Москва
Odessa
Одеса
Wien
Rom
Roma
Stockholm
Hamburg
Paris
Algiers
Madrid







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!


15.04.22 0603 BUG009404
M1 AC
WV2ZZZ7HZNH070551
VOLKSWAGEN, VW
7HC
VMDMZA30BX1
NNAD7AD7DV00117TVR24B12A7
2MA
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1968
BLAU
04.01.22
GL865691


DEKRA
nächste HU
D34NB085
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
i.A.


GL865631

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)