CarOnSale

# Ford Fusion Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2003 | 212.752km | 80 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 5 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fusion Trend [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Trend, (Facelift) 2006 - 2007] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WF0UXXGAJU3K29218 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>212.752km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>80 PS (59 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.388 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>198.207km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2003 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>163g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm<br>Kratzer | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 105 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Kofferraum lässt sich nicht öffnen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Rücksitzlehne geteilt

## Sonderausstattung

- Audiosystem 4500 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





























WF0UXXGAJU3K29218



CarOnSale


CarOnSale


Nachweise - Wartungsarbeiten
Absender:
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
AUTO-MOBILE
27299 LANGWEDEL




26.02.2003
8566
5030003
0200
WF0UXXGAJU3K29218
JU2
FUSION
FORD (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001
0462
1388
SCHWARZ
06.12.2002
GL352435
ZU 18-20 L 4151,H BIS 1529 U ZU G BIS 1214*ZU F 1/F 2 1655 U
ZU 7 1-8 3 H 880 B ANH-BETRIEB *KEINE DACHLAST* WW AHK LT EGT
G/ABE*


Landkreis Verden
Der Landrat
Im Auftrag


Landkreis Verden
Lindhooper Str. 67
27283 Verden (Aller)
Im Auftrag

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)




- Heckklappe (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)