CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	77.210km	340 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport HSE Dynamic [DE - SUV5 4.4 SDV8 FAP EU6d-T, HSE Dynamic Start/Stopp (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2BJ9KA855911	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.210km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.367 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.322km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	365 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	155 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Bremssättel Rot lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- InControl Apps
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 4,4 Ltr. - 250 kW SDI KAT
- Motorhaube Aluminium
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: LOIRE BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2923 mm
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenscheiben hinten gehärtet
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bluetooth-Schnittstelle
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Sprachsteuerung System
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Innenraumüberwachung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Traktionskontrolle
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Luftfederung Vorderachse
- Servolenkung elektrisch
- Park-Distance-Control hinten
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Terrain-Response-System 4
- Park-Distance-Control vorn
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Luftfederung Hinterachse
- Niveauregulierung

★ Sonderausstattung

- Anhänger-Paket
- Fahrassistenz-Paket 2
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung hinten
- Head-up-Display
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Surround-Kamerasystem
- Anhängerassistent (erweitert)
- Ionisator zur Luftreinigung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Activity Key
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Reserverad vollwertig (LM-Felge 21 Zoll)
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















JAGUAR LAND ROVER LTD
SALWA2BJ9KA855911
3200 kg
6700 kg
1500 kg
1775 kg
COLOUR 1AM Blue (1AM)


CarOnSale


KAMERAS
13:47
FM-RADIO

KAMERAS
13:47
FM-RADIO











Bulls Customz UG
Stadtrandstrasse 342a
21075 Hamburg



29.04.2019 1590 ACV000560
M1G AC
SALWA2BJ9KA855911 9
LAND ROVER
LW
S5DB2K
A5DC
RANGE ROVER SPORT
JAGUAR LAND ROVER (GB)
Geländewagen, Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PVCI; M; N1 I
Diesel
0002 36AG 4367
WW.AHK LT.EGTG*
2 2 250/3500 225
4875-4971 1983-1983
1780-1819 2610-2613
150
283 3200 3200
1500 1775
1500 1775
76 2625 71
3500 750 5
255/55 R20 110Y
255/55 R20 110Y
Blau
e11*2007/46*0909*19
10.10.2018 K HWD49324

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)