CarOnSale

BMW 3ER REIHE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2007	176.626km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3ER REIHE	KATEGORIE Limousine
FIN WBAVD11030AU83926	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.626km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.053km	LETZTER SERVICE AM 11/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	1500 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Chrome-Line Exterieur
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BARBERAROT

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Comfort-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne hinten
- Skisack
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
N52B25A
WBAVD71030AU85926
A39/3
416
BARBERAROT METALLIC


CarOnSale


CarOnSale

20.0°
20.0°
MAX
AUTO








Wartungsnachweise
Autohaus J. B. LEIL


nach Werksvorschrift durchgeführt
GEORG BOCK GmbH & Co. KG
BMW-HÄNDLER




27.03.2007 0005 AEB00007
M1 AA
WBAVD11030AU83926 9
BMW
390X
VD11
01
3ER REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
70/220*2003/76B
EURO 4
BENZIN
0001 0462 02497
02 024 0160/06500 242
- - 04520 - - 1817
- - 1421 - - 001615
00075
0221 002060 002060
01020 01095
01020 01095
080 04875 071
01700 0750 0054
205/55 R16 91W
205/55 R16 91W
SCHWARZ 9
a1*2001/116*0344*03
18.01.2007 FP150023
F.1/F.2: 2135 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1210 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.RGTG*0,1:1800 BIS 88 STRIG.*SOMMER-
UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD
DATUM SUB EMISSIONSKLASSE: 27.03.2007


JUN 26
ACHTUNG – gut aufb
Wird bei Zulassung be
Kennzeichen reservier
ZBI 23450


FP150023


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Verformung)




- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)