
CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2010	236.182km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZAW262789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 236.182km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 219.963km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2010	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe schließt nicht richtig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- Metallic-Lackierung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Reifenkontroll-Anzeige
- Lendenwirbelstützen vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Raucher-Paket
- CD-Wechsler
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitze: Sportsitze
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Sport-Paket Atlanta
- Lautsprecher (8)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale








VOLKSWAGEN AG
e1·2001/116-0242
WVWZZZ1KZAW262789
1820 kg
3180 kg
1 - 0990 kg
2 - 0880 kg
Typ 1K



CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
MAP
DUAL
high
high
AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG





Einträgungen der Werkstatt
Stefan Bieberich
Stempel des Volkswagen Partners

Norbert Bieberich
Neustädterstr. 23 97724 Burglauer
Telefon 09733/1521 Fax 09733/4522
Stempel des Volkswagen Partners
Wanepumpe ernert
Kaas
Norbert Bieberich
Stempel des Volkswagen Partners
Kaas
Stefan Bieberich
Stempel des Volkswagen Partners


03.02.2022
Norbert Bieberich
Kaas


Norbert Bieberich
Neustädterstr.23 97724 Burglauer
Telefon 09733/1521 Fax 09733/4522


24.01.2020
Norbert Bieberich
Neustädterstr. 23 97724 Burglauer
Telefon 09733/1521 Fax 09733/4522
Stempel des Volkswagen Partners


Norbert Bieberich


Norbert Bieberich



18.01.2017
89.234
Norbert Bieberich


27.01.16
72934
Norbert Bieberich
Neustädterstr.23 97724 Burglauer



SW30
41201S
59744
Norbert Bieberich



SW30
41201H
42682
Norbert Bieberich


18.04.2013
32416
Norbert Bieberich


13.04.2012
20782
Norbert Bieberich


20.01.2011
5747
Norbert Bieberich




26.01.2010
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
BENZIN


JAN 15
JAN 17
JAN 19
JAN 21
JAN 23
JAN 25

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)