CarOnSale

Ford Fiesta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2014	101.227km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDEM36476	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.227km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.499km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	310 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Cool & Sound-Paket 2
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektrisch
- 6 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Getränkehalter vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIESTA
1.25 DURATEC
EURO 5
FORD
WF0DXXGAKDEM36476


CarOnSale

CarOnSale




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF0DXXGAKDEM36476
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Fahrzeugangaben
Sicherheitscode: CAMCB20200911DE/0
Sicherheitscode: CAKBX20140901DE/-








04.09.2014 8566 AOP000649
MI AB
WF0DXXGAKDEM36476
FORD
JAB
SNUSID
SABCAF
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schr&gheckl=nsuuine
715/2007*195/2013J
EUROS;J;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 2SJ0 1242
Grau
e9*2001/116*0069*16
12.03.2014
EK108846
ANHANGERBETRIEB*=V.AHK L
T.EGTG*O.I:900 BIS 9% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.2UG
KOMBINATION;2430 BIS 8% STEIG.*


795697a
ZBI 250


EK138848
FORD
JAB
ENZMIS
SABCAF
Fiesta
FORD (D)
WF0DXXGAKDEM36476
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schr&gheckl=nsuuine
Benzin
FORD-WERKE GMBH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)