CarOnSale

Volkswagen Caddy Maxi Kasten 4Motion BMT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	101.039km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Maxi Kasten 4Motion BMT [DE - Ka4 2.0 TDI 4Motion BMT EU6d-T, Maxi, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZLX126719	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.039km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.495km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 184g/km (WLTP) 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP) 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- BlueMotion Technology
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Nutzlast Standard
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Elektrik-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Feuerlöscher
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- WLAN-Hotspot
- Anhängerkupplung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Universal-Boden Holz
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket 2

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2KZLX126719


CarOnSale







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




10.09.20 0603 BYF016738
N1 BB
WV1ZZZ2KZLX125719
VOLKSWAGEN, VW
2KN
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
Diesel
EURO6dNLTP;OI;P1/G1;N1 II
WEISS
13.02.20
FU575139
2020




KE5934
FU575139

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)