CarOnSale

# Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | 114.247km | 286 PS | Diesel-Hybrid | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A6 Avant [DE - Kb5 50 3.0 TDI quattro EU6d, sport, 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF26NN015815 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>114.247km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>286 PS (210 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>104.462km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2021 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>157g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: VR: Kerbe am ReifenKratzer an allen Felgen

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 105 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 95 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: FIRMAMENTBLAU
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schienensystem im Gepäckraum
- Sportsitze vorn
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter hinten
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Seitenairbag vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























WAUZZZF26NN015815

CarOnSale


AUTO
AUTO

Suche

Fahrweg kontrollieren!

quattro



VIEW

DISTANCE
SET
SPEED


FRONT
REAR








17.5
AUTO
OFF
AUTO
16.5














Audi
Service-Nachweis

Einzelnachweis

| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer | WAUZZZF26NN015815 |
| Typbezeichnung | A6 Avant qTDI3.0 V6210 A8 |
| Datum der Auslieferung | 2021-11-03 |

| Anschlussgarantie | |
|---|---|
| Vertragsende | 2026-11-02 |
| Laufleistung | 100000 km |

| Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) | |
|---|---|
| Datum | 2026-04-08 |
| Laufleistung | 104462 km |
| Auftragsnummer | 2026002995 |
| Durchgeführt von | AZ Erfurt<br>Hermsdorfer Straße 2 a<br>99099 Erfurt<br>Deutschland |
| Autorisierter Audi Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |




HU-Prüfziff. of58RZog (2021 D Dresden ÖO)
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2027.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Thomas Kersch

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht


*****


Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. TH-1-04-0195-63 am 22.09.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte
Bremsanlage

| Achse | BBA li. daN | re. daN | % Anf | F min daN | Ant % | Ant min % | FBA li. daN | re. daN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 340 | 37,0 | 264 | 66,7 | 46,0 | | |
| 2 | 160 | 157 | 34,0 | 131 | 33,3 | 24,0 | 204 | 188 |

Systemdaten Stand: 4.29.5-2
Leistungsdatum 22.09.2025


19.11.2021 | 0588 | BSU018803
M1 | AC
WAUZZZF26NN015815 | 6
AUDI
F2
ADMGAQ1
QA8QA8D5023031B19S54BIBEM
1H66FSD2
A6 AVANT
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 | 36AP | 2967
2 | 02 | 210 /3500 | 25
4939-5069 | 1886
1432-1497 | 1975-1975
- | 95 | -
186 | 2570 | 2570
1270 | 1420 | -
1270 | 1420 | -
73 | 3000 | 68
2000 | 750 | 5 | -
245/45 R19 102Y
245/45 R19 102Y
-
BLAU | 5/-
e1*2007/46*1801*31
23.06.21 | K | GF3735
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
kombination:4570kg*ww.AHK lt.EGTG*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)