CarOnSale

Toyota Proace L2 Kasten Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	154.009km	122 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d-T, L2 Meister S/S, 2017 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVFAHKKGZ201786	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.009km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.996km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**70 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**65 µm**
Seitenteil hinten links	**40 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**40 µm** ⚠	Heckklappe	**70 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (AdBlue)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Komfortsitze
- Laderaumtrennwand
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Original Fahrzeug Farbe: White

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























NDR 90,3


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YARVFAHKKGZ201786
3100 KG
5000 KG
1 1500 KG
2 1800 KG
VFAHKK – B2F01E
0.51





CarOnSale





LIQUI MOLY


Service ausgeführt
Kilometerstand: 114471
Datum: 19.12.24
DIT
DIT Magdeburg GmbH
Carnotstraße 2
39120 Magdeburg
Tel. 0391-504548 0
Fax. 0391-504540 40
info@dit-magdeburg.de
www.dit-magdeburg.de
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:




TOYOTA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale
+49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com