CarOnSale

Mercedes-Benz 310/311/313/314/316 CDI (906.231/33/34/35/36/53/55

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2014	290.567km	LEISTUNG 129 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 310/311/313/314/316 CDI (906.231/33/34/35/36/53/55 [DE - PrDK4 313 CDI EU5, (Facelift) 2013 - 2016]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WDB9062331N576249	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 290.567km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 251.627km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 217g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt zugeparkt, schadensaufnahme erschwert;Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt stark verschmutzt, schadensaufnahme erschwert; Fahrzeug ist Beklebt/Foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Batterie 74 Ah
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm)
- Radstand 3665 mm
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Handschuhfach abschließbar
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Raucher-Paket
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Generator 250 A
- Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Schmutzfänger hinten
- Stabilisator hinten verstärkt
- Stoßdämpfer verstärkt
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückspiegel innen
- Schmutzfänger vorn
- Stabilisator vorn verstärkt
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Vorderachse verstärkt
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Außentemperaturanzeige
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückwand mit Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Staukasten links und rechts unterhalb Pritsche / Aufbau
- Verkleidung Rückwand
- Wärmeisolierung Fahrerraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Navi
Audio
Tel
System
100.4 MHz
Radio
Speicher
Info
FM
Klang


DAIMLER AG
e1*2007/46*0300
WDB9062331N576249
Mercedes-Benz
3500 kg
5500 kg
1- 1800 kg
2- 2250 kg










20.02.2014
WDB9062331N576249
MERCEDES-BENZ
906BA35
PDMC1350E
MRB24UA7
SPRINTER
DAIMLER (D)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Lastkraftwagen
715/2007*195/2013M
EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0902
35M0
2143
ZU 20: MAX.2645*AHK LT. BOTG*T: WW. 130 WW. 120 WW. 100 WW.
90*S.1:MAX.7*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: FZ.M.GEEZ.FAHR
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GBM.3.AEND.VO.2.9
.AUSN.VO.2.STVO AUSGER*
6156-6156
2271-2271
210
1800
1800
82
2000
235/65R16C 115/113R
235/65R16C 115/113R
e1*2007/46*0300*07
16.12.2013
PP941408





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)