CarOnSale

Skoda Kodiaq Style 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	164.369km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Style 4x4, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLK7NS8K8041961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.369km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CargoFlex-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Waves
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2791 mm
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED
- Business-Paket Columbus
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprechanlage Premium
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kamerasystem 360° inkl. Anhängerassistent & Parklenkassistent
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Reserverad platzsparend
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sound-System Canton
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Steckdose 230V
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















P





TMBLK7NS8K8041961

CarOnSale







Fahrweg kontrollieren!














MENU
HOME
9:31


BEVOR SIE LOSFAHREN!


ACDFHAX1
NAD7AD7DL0037CP0GS5N1C7B
04/2024
19561
0213316128
HU fällig April 2028
Zugriff auf den digitalen
Untersuchungsbericht beim
Kraftfahrt-Bundesamt.


11.04.2019
ACDFHAX1
NAD7AD7DL0037CP0GS5N1C7B
KODIAQ
SKODA (CZ)
235/50 R19 99V
235/50 R19 99V
GRAU
DIESEL
09.11.2018
7.2/0.2:+39 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECDN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4900KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTEUL.*WW.ABK L
F.EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.04.2019*
Kodiaq

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)