
CarOnSale

Citroën DS4 SoChic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	104.206km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG DS4 SoChic [DE - LimS5 1.6 THP 160/165 EU5, SoChic, 2011 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7NX5FMADY601247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.206km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.250km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RD 5 (Radio/CD-Player) mit 6 Lautsprecher
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- City-Paket
- Connecting-Box
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Paket
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Metall
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 120 kW 16V
- Multi-Funktions-Display Monochrom
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- USB-Box
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Armaturentafel Leder
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Metall
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: e-My Way
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheits-Paket 2
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Türverkleidung Leder
- Voll-Leder-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















P
0
1326
10420





AUTOMOBILES CITROEN


11c
104.6RTL
10 13
Sichtbare Satellit. :
7
60 m


Sichtbare Satellit. :















iff. WsX&3W%W (2021 D Dresden ÜO)
von 1
hrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise
ahrzeug ist ohne festgestellte -Bremsw
l. erreic
iedervorführung ist nicht
derlich.
lakette konnte nicht angebracht *****
n.
ächste Hauptuntersuchung ist
g im Dezember 2026.
rüfingenieur
-Ing. Ronald Heidrich
nd Unterschrift


23.10.2013 3001 APY000097
W1 AB
VF7NX5FMADY601247 4
CITROEN
N
NX5FM*
NX5FMA
DS4
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1598
Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2635kg*Datum zur
Emissionsklasse: 23.10.2013*
2 1 120/6000 212
4275 1810
1526-1533 1466
- 75 -
178 1835 1835
1020 900 -
1020 900 -
75 3750 68
1000 715 5 -
215/60R16 98V
215/60R16 98V
-
Braun 8
e2*2007/46*0040*17
05.06.2013 K HU718070
-


HU718070


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)