CarOnSale

Ford Fusion Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2010	193.296km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fusion Style [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Style, 2007 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXGAJUAA29359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.296km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.200km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Style
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiosystem: Radio
- Seitenairbag vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Getriebe 5-Gang
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zierleisten schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Check-Control-System
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
e1*98/14*0194
WF0UXXGAJUAA29359
1605 kg
2505 kg
840 kg
850 kg
JU2





CarOnSale








C
D
E
F


Erhard Czech
Erhard Czech
Erhard Czech
Erhard Czech
Erhard Czech
Wagner + Bertheim








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)