CarOnSale

Renault Kangoo Paris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	173.924km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Paris [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU5, Paris ENERGY, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF1KWB2B650490524	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.924km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.683km	LETZTER SERVICE AM 06/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**75 µm**	Seitenteil hinten rechts	**1090 µm** ⚠
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Easy-Drive-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 84 kW TCE Energy
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2697 mm
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Dachträger
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MINERAL WEISS

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















RENAULT
VF1KW8Z2B50490524


CarOnSale




ASSISTANCE
Bestätigung Ihrer Mobilitätsgarantie




RENAULT




14.03.2014
VF1KWB2B650490524
RENAULT
KANGOO
RENAULT (F)
MEHRZWECKFAHRZEUG
BENZIN
WW.AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2
970KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.03.2014*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Reste von Abklärung



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Reste von Abklärung



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Reste von Abklärung



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)