CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI 4x4 lang Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	140.759km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119/124 CDI 4x4 lang Edition [DE - Kb4 119 CDI EU6d, 4x4 lang Edition, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN W1VVMFSZXP4178471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.759km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Audiosystem Audio 30 (DAB, Bluetooth)
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriffe A-Säulen
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parktronic-System (PTS)
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sondermodell Edition
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Umfeldleuchte in Heckklappe

- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wegfahrsperre
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Fahrassistenz-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Chrom-Paket
- Getränkehalter hinten
- Kühlergrill verchromt
- Park-Paket
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV1VMFSZXP4178471

CarOnSale

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)