CarOnSale

Opel Zafira Österreich Edition

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	136.132km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Österreich Edition [AT - Van5 1.6 CDTI EU6, Österreich Edition ecoFlex, 2014 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPD9E81F1076995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 76.258km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	650 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; ein Schlüssel abgegriffen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung
- ecoFLEX-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reserverad als Notrad
- Sicht-Paket
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















OPEL
W0LPD9E81F1076995


CarOnSale







11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10
24 25 27 28 29 30






e4*2007/46*0204*20
208368
M1/Personenkraftwagen
OPEL
ZAFIRA TOURER
P-J/SW/EAEHC12/BA2P3FPHA7
1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)