CarOnSale

Toyota Proace L2 Team Deutschland

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	172.774km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L2 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d, L2 Team D S/S, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN YARVEEHZ7GZ275222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.774km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 97.684km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 8-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Head-up-Display
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

- Original Fahrzeug Farbe:
  BASALTGRAU

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Service-System: Wi-Fi
- Farbmonitor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YARVEEHZ7GZ275222
2830 KG
4730 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG

CarOnSale


CarOnSale
www.sonnenhof-bad-iburg.de



SRC
LIST


CONFIG








02.02.2024
PROACE
TOYOTA EUROPE (D)
TOYOTA
EH27-N2N20N(1V)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)