

Kennzeichen	
Marke	**FORD**
Modell	**Ranger**
FIN	**6FPPXXMJ2PNB68434**
Erstzulassung	**12.04.2023**
Kilometerstand	**191348**
HU fällig	**05 2027**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	Nicht in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Das Fahrzeug war zur Besichtigung nicht gewaschen.
Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
FAHRZEUG OPTISCH, TECHNISCH UND WIRTSCHAFTLICH VERBRAUCHT!

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☒ Scheckheft lückenhaft

☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
☐ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist NICHT digital**
Serviceintervall	**nach Serviceheft**
Letzter Service	**01.11.2024** bei **88496**

Bereifung

Reifenart	**7** Vorne links	**7** Vorne rechts
Sommer	**3** Hinten links	**3** Hinten rechts

Sommerreifen vorne			
Hersteller / Größe	Continental 265/60 R18	**Felgenart**	Leichtmetallfelge
Sommerreifen hinten			
Hersteller / Größe	Continental 265/60 R18	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Räder: Reifen bei Besichtigung kurz vor Verschleiß.

Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Ersatzrad / Notrad Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Sitzheizung geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Sitzheizung Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☒
Info Vorschaden	Unbekannt	

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN




Bild des Fahrzeugscheins




Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Bordmappe





Bild von dem Motorraum



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Gebühr Fahrzeugabmeldung lt. Autohaus gewünscht (Auftraggeberwunsch).



Kühlwasserstand unter minimal, keine Undichtigkeiten äusserlich erkennbar.





Fahrzeug mit Getriebeschade? Nicht fahrbereit



Innenraum verschmutzt, abgenutzt, Geruch



Fahrzeugheck diverse Kratzer, Dellen



Dachantenne Marderbiss



Fahrzeuglack weist stellenweise oberflächliche Kratzer, matte Stellen und Flugrost auf.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.