
CarOnSale

BMW 5er Reihe

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2012	294.779km	218 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5er Reihe	KATEGORIE Kombi
FIN WBAXB31080C589061	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 294.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 293.454km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	310 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dieselpartikelfilter wurde am 30.09.2026 bei 293454km ersetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 160 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Gepäckraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Blinkleuchten LED
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Dachreling Aluminium satiniert
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket (2)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Raucher-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sprachbediensystem
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAXB31080C589061




MODE
16.0 °C
16.0 °C
AUTO
AUTO
















Hauptmenü
11:19
New
CD/Multimedia
Radio
Telefon
Navigation
Office
ConnectedDrive
Fahrzeuginfo
Einstellungen











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Anderer Schaden): Alle PDCs



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Anderer Schaden): Alle PDCs



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Anderer Schaden): Alle PDCs



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)