CarOnSale

Mini Cooper D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2010	168.058km	111 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cooper D [DE - LimS3 Cooper D EU5, DPF, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WMWSW31000TX98874	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.058km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.880km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Abblendlicht links defekt;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; sämtliche elektronischen Bauteile ohne Funktion; Kontrollleuchten nicht prüfbar; Heckklappe öffnet nicht; Kofferraum nicht prüfbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW Diesel KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Uni-Lackierung
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Außenausstattung: Chrom Line
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Color-Line
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWSW31000TX98874
N47C16A
1540 kg
1- 860 kg
2- 715 kg
1.0
PEPPER WHITE


CarOnSale



CarOnSale







EHLERS
MOBILE-WASCHEN




24.09.2010 0005 BAA000018
M1 AB
WMWSW31000TX98874 6
MINI
UKL-L
SW31
5J
MINI
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35A6 1598
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
2 1 82/4000 197
3723-3723 1683-1683
1407-1407 1165-1165
99 1540 1540
860 715 -
860 715 -
79 3000 73
4 -
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
Weiß 8
e1*2007/46*0371*02
16.06.2010 K GU402494




22.09.2023
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Schnackenburgallee 49
22525 Hamburg
GU402494

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt, Diverse Schäden)



- Innenraum (Wassereintritt, Diverse Schäden)



- Innenraum (Wassereintritt, Diverse Schäden)



- Innenraum (Wassereintritt, Diverse Schäden)