CarOnSale

Opel Vivaro Kombi L1H1 2,7t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	185.675km	114 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kombi L1H1 2,7t [DE - Kb4 2.0 CDTI EU5, L1H1 2,7t DPF, 2010 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN W0LJ7U7A1EV609854	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.675km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2013	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Gänge nur schwer einlegbar;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend (Fahrerseite)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW 16V CDTI
- Radstand 3098 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Spiegelglas Außenspiegel geteilt
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
- Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,7 t
- Radstand kurz
- Original Fahrzeug Farbe: Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar, vorn links
- Komfort-Paket Plus
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicht-Paket
- Wärmeschutzverglasung seitlich stark getönt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Frontscheibe Solar-Reflect wärmeisolierend
- Radvollabdeckungen
- Elektron. Sperrdifferential
- Frontscheibe Solar-Reflect wärmeisolierend
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Edition-Paket
- Heckscheibenwischer
- Laderaumabdeckung
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Zusatzheizung
- Stoßfänger vorn teilweise in Wagenfarbe
- Innenausstattung: Interieureinlagen Mattchrom
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung schiebbar
- Luftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum
- Lenkrad (Leder)
- Sicherheit / Trennnetz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Raucher-Paket
- Audiosystem: Radio CD 30 BT (Radio/CD, USB-Anschluss)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Heckscheibe heizbar
- Raucher-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Parkpilotsystem
- Frontscheibe Solar-Reflect wärmeisolierend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrerseite
- Nebelscheinwerfer
- Fensterheber elektrisch vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0L0J7U7A1EV609854


CarOnSale








KUS


18.12.13
M1
WOLJ7U7A1EV609854
OPEL
KB3
C11
7AACBJ031AG9
Vivaro
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012K
EURO5;K:CI;MisozE ohneMIG
Diesel
2002
35KO
1995
EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com