CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2011	220.806km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [AT - Kb5 1.6 TDCi DPF EU5, Trend, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0LXXGCBLBL76369	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 220.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.175km	LETZTER SERVICE AM 06/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: Brisbane Braun (Met.)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- USB-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Raucher-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket 1
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Focus
"WF0LXXGCBLBL76369"

CarOnSale


CAR ON SALE








PDI
Verkauf - Service - Ersatzteile
1200 WIEN, Sachsenplatz 11
Tel. 01 330 83 91-
R. Wanko
R. Wanko


6
7
8
9
11
SIEGL Carsbon






10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
7
6
5




30. Okt. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)