CarOnSale

Volkswagen Touran Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	174.893km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZBW068077	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.893km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.633km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























WVGZZZ1TZBW068077

CarOnSale

CarOnSale






Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
Typ AIH 1T
Var. 00129 CAVCAF
Vers. FMSFM62S0227MGS7N1VR0SO
zGM 2200 kg
EZ 01.03.2011
Dat.letzt.HU 07/2023
Prüfort-Nr. 0211802122

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D [redacted]
nächste HU fällig Juli 2027

Hinweise:

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)