CarOnSale

BMW X3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2016	89.800km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY910400N56590	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.621km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TwinScroll Turbo KAT (N20)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribbon
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- HiFi-Lautsprechersystem
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







WBAWY910400N56590

CarOnSale












Service Historie
OK 28.02.2024 BMW
65621 km 00674
OK 19.01.2023 BMW
57705 km 00674
OK 11.02.2022 BMW
50981 km 00674
OK 18.12.2020 BMW
42619 km 00674

OK 18.12.2020 BMW
42619 km 00674
03.01.2020 BMW
34755 km 00674
OK 14.12.2018 BMW
23846 km 00674
OK 14.12.2017 BMW
15936 km 00674



19.01.2016 0005 BVE000310 2 1 135/5000 210
41 AC 4657-4657 1881-1881
WBAWY910400N56590 0 1661-1661 1755-1755
BMW - 100 -
X3 163 2270 2270
4Y91 1020 1320 -
5A250000 1020 1320 -
- 76 3750 71
X3 sDrive20i 2000 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 225/60 R17 99V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/60 R17 99V
Combilimousine -
Grau 7
Benzin e1*2007/46*0512*16
0001 36W0 1997 26.10.2015 K EN113409
F.17F.2: 2370 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1470 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*SOMMER+ UND WINTERBEREIFUNG NUR
AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD *

DEKRA
Jan 2021
DEKRA
Jan 2023
DEKRA
Jan 2025
DEKRA
Jan 2027
DFP08947
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Der Landrat
Im Auftrag
Fahrzeug außer B
12.05.2026
Landkreis Fulda
DER LANDRAT
-Kfz-Zulassungsb
Hünfeld, 12.05.20

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)