CarOnSale

Ford Mondeo Champions Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



04/2012	194.409km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo Champions Edition [DE - Kb5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition, 2012 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0GXXGBBGCA67058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 185.427km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	205 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf; Beim Geräusch: Rasseln;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- AUX-IN-Anschluss
- Antischlupfregelung (ASR)
- Batterie verstärkt
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Velours Premium mit Schriftzug
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Power KeyFree-Startfunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sound & Connect-Paket
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Stoßfängereinsätze Kontrastfarbe
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zusatzheizer für Dieselmotor

Sonderausstattung


- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Business-Paket 1
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























WF0GXXGBBGCA67058

CarOnSale


CarOnSale






Autoforum Dojmi

Autoforum Dojmi

Ford und Ihr Kraftstoffsystem.
Eine clevere Verbindung.

Außer Betrieb gesetzt!
CE8RW7L





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Anderer Schaden): Ford Emblem abgeklebt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)