CarOnSale

Mercedes-Benz 300 d RWD extralang AVANTGARDE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2025	34.170km	237 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 300 d RWD extralang AVANTGARDE [DE - Bs5 V 300 d EU6e, RWD extralang Avantgarde, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVNLFZ7S4530632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 34.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 204g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Hold-Funktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Mittenairbag vorn
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit 360° Kamera
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3430 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)

- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zuheizer
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic

★ Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage
- Easy-Pack-Paket
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive
- Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Metallic-Lackierung
- Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")
- Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Winter-Paket
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Erweitertes Wiederanfahren (automatisiert)
- Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Lenkrad beheizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale





Kamerabild vorne. Gesamtes Umfeld beachten!












V-Klasse
Mercedes-Benz

2422718
KBSIXT
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT



HN616384

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)