CarOnSale

Renault Megane Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	74.458km	91 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Intens [DE - Kb5 1.6 E-TECH Plug-in Hybrid 160 EU6d, Intens GPF, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00065402211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.458km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.076km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektromotor 50 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Family-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 116 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 67 kW)
- Innenspiegel rahmenlos
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Modularitäts-Paket
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours / Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Lenkrad (Leder)
- Safety-Paket
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















F1RFB00065402211

CarOnSale



CarOnSale



OK








DLA POJAZDU KOMPLETNEGO M1

06.07.2021 3333 BNP000035
M1 AC
VF1RFB00065402211 7
RENAULT
RFB
K/2
NH4UC0120100
MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB
RENAULT (F)
Pz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
WW.AHK LT. EGTG*
2 1 67/5600
4626-4626 1814-1814
1441-1448 1678-1744
75
128 2131 2131
1110 1250
1110 1250
16 3750 67
750 750 5
205/50 R17 93V
205/50 R17 93V
Blau 5
e2*2007/46*0546*21
04.09.2020 GE72305


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)