CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sound BMT/Start-Stopp

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	151.475km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sound BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Sound ACT, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZHW400160	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.475km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.997km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Auffälliger Innenraumgeruch

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Radstand 2677 mm

- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- 10-Kanal-Verstärker
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- App-Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Sound-Plus-Paket
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Subwoofer
- Top-Paket
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZHW400160
2230 kg
4230 kg
1- 1150 kg
2- 1130 kg
Typ 5N

CarOnSale

CarOnSale



10:05
17.0°C
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Karte
Setup



DYNAUDIO











CarOnSale


CarOnSale



RES
SET



Tiguan 2.0
110 KW TDI
CLBMT
D7F
DFGA
RPK
LC9XL
08
26.06.2017
26.06.2017



GALSTERKAMP & SOHN
135.997



Thienyer automobile GmbH & Co. KG




VOLKSWAGEN




Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
07.2028
Rechnung Nr. UB-DJYG07067
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)*
Gesamtbetrag


26.06.17 0603 BZG004790
WVGZZZ5NZHW400160
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDFGAX0
NFD7FD7DL001GN5TVR27MM61
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6:W;PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
215/65 R17 99V
215/65 R17 99V
SCHWARZ
e1*2001/116*0450*30
18.11.16 K ET595454


HU 07/2022
JUNI 2022
28b5220
TOZA3124
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Kfz-Zulassung
Im Auftrag


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)