CarOnSale

Peugeot 207 Premium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.04.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2007	86.775km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Premium	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3WC5FWC33957623	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.775km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2024 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.775km	LETZTER SERVICE AM 07/2010	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1027 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrwerksfeder gebrochen: vorne;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcksicherungsnetz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE SCHWARZ OBSIDIEN/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zeituhr
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Parfumspender
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Velours
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Anlasser: Klasse 3
- Generator 120 A
- Karosserie: 5-türig
- Metallic-Lackierung
- Reifen 195/55 R16 ..V
- Außenspiegel asphärisch, links
- Getriebe 5-Gang
- Klimazone: Ausführung kalte Länder
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V VTi KAT (5FW / EP6)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Getriebe 5-Gang - Typ: MA/5 S
- Lüfteranlage: 90 W
- Produktionsstätte: Slowakei (Trnava, Orga.-Nr. letzte 2 Stellen = 76)
- Stoßfänger Sport-Ausführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3WC5FWC33957623

63








CAR ON SALE








Firmen-
stempel











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelausgleichsbehälter



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)




- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)




- Schweller links (Delle, Rost)



- Schweller links (Delle, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)




- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)