CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 L2H2 mittel Hochdach

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	166.469km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 L2H2 mittel Hochdach [AT - HKa4 35 2.0 BiTDI EU5, L2H2, (Facelift) 2011 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2EZF6006580	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.469km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.982km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm ⚠
Motorhaube	245 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	80 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Hochdach
- Modellpflege
- Parklichtschaltung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzbremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablagen: Deckel für Armaturentafel oben
- Anhängerkupplung (Kugelkopf) für erhöhte Anhängelast - 3,5 t
- Außentemperaturanzeige
- Fahrerhaus-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz, Fahrerseite
- Trittstufe hinten rechts
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RSD 2000 (Lautsprecher vorn)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrtenschreiber digital
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Markierungsleuchten seitlich
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Stabilisator hinten
- Vorderachse verstärkt
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrwerks-Paket C
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz, Beifahrerseite
- Stabilisator vorn verstärkt
- Zusatzheizung (Luft)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2EZF6006580












Datenauszug

30
29
3
8
28
27
4
7
6
5



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)




- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)




- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)