CarOnSale

Ford Fiesta Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	117.543km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6d, Cool&Connect Start/Stopp, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAHJMP55038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.363km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- 6 Lautsprecher
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelkonsole
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne klappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours - vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill schwarz
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Technik-Paket 1
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Schaltpunktanzeige
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FIESTA
1.0L Ecoboost
74kW/100PS Euro 6.2
FORD
WF0JXXGAHJMP55038
1690
2090
690
945
JHH YTJA

CarOnSale

CarOnSale


SET+
RES
CAN
LIM






PASSENGER AIRBAG
REAR
A/C


13:43







Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF0JXXGAHJMP55038
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Auftragsdatum:
17.04.2024
Ablesewert:
84363 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
6 Jahr (90000 km)
Auftragsnummer:
45924
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
3 - Reduziert
Sicherheitscode:
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Auftragsdatum:
11.08.2022
Ablesewert:
36682 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
2 Jahr (30000 km)
Auftragsnummer:
37300
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
Nicht zutreffend
Sicherheitscode:
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Motoröl erneuern
Fahrzeugangaben
Fiesta 2017, 1.0L 12V DI TC I3, MAGNET
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsland:
Garantie - Startdatum:
Modell:
Ausführung:


Ford


Ford




(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Juli 2027
Prüfplakette
nicht zugeteilt
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde
Das Fahrzeug ist im Juli 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Hofer
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Untersuchung des Abgasverhaltens am 22.07.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstatt, Kontrollnummer
01-4-04-0023-63
Messwerte
(10) Hinweise:
Nächste zum Zeitpunkt der Überprüfung auf der Fahrbahn.
Die Bremsanlage des Fahrzeuges ist in Ordnung.
TÜV Siegel
Gesamt
Leistungsdatum: 22.07.2025
Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht der Leistungsumfang den Ausstattungsdaten.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Burbach, Amtsgericht Siegen, HRB 13 Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Futh (Sprecher), Axel Mühlbauer, Dipl.-Kfm. Achim Kraus
Informationen gem. §2 Abs. 1 Satz 5 Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV)
Wir danken für Ihren Auftrag! Die erhaltenen Daten werden gem. Fahrz.-Zulassungsges. und Weiterhin rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer gern 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG-neu gespeichert und verarbeitet.
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die unabhängige auch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11364-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.


06.05.2021
8564
AGF00598 4
AB
4068
1756
WF0JXXGAHJMP55038
1498
FORD
3180
FIESTA
1000
1580
FORD (D)
195/60 R15 88V A Cl
195/60 R15 88V A Cl
E2*2007/46*3142*20
0001
34AP
996
WW AHK LT.KG?G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.05.2021*
01.2027
24.07.2025
Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung wurden Ihre Daten zum zentralen Fahrzeugregister zur Speicherung und der Zulassungsbehörde Stadt Ingolstadt zur abschließenden Bearbeitung


24.07.2025
FORD
WF0JXXGAHJMP55038
Fiesta
Schrägheck 1Kustie
FORD-WERKE GmbH
21.04.2021
E2*2007/46*3142*20

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)