CarOnSale

Opel Grandland Ultimate

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



09/2021	195.929km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Ultimate [DE - SUV5 2.0 D EU6d-T, Ultimate, 2017 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZJEHZ2LS252254	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.516km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP) 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Rost, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: 1 Reifen drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	260 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	950 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	-
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug startet kurz geht dann aber direkt wieder aus; Öldruckleuchte blinkt; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dach schwarz lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Unterfahrschutz
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzbelüftung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Rußpartikelfilter
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Opel Connect

- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT RED

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Steckdose 230V
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Pedale Aluminium

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e2*2007/46*0597
W0VZJEHZ2LS252254
2090 KG
4090 KG
1 1150 KG
2 1050 KG
ZJEHZR – C2K200

CarOnSale

CarOnSale













GRANDLAND X





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Rost)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)