CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	206.651km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic [DE - Kb5 E 220 d EU6, 4Matic Avantgarde, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132051A455584	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.651km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.272km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Standard Interieur
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Business
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kraftstofftank: vergrößert
- Fußmatten Velours
- Park-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Infotainment-System: Remote Online
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















DAIMLER AG
WDD2132051A455584
2510 kg
4710 kg
1- 1160 kg
2- 1350 kg

CarOnSale

CarOnSale

Hinten
Gesamtes Umfeld beachten!










12.04.2018 1313 GXI001838
M1 AC
WDD2132051A455584 X
Mercedes-Benz
R1RS
U2!4P1
CSAA150X
E 220 d 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646ZD
EURO6;ZD;PI/CI; M1 I
Diesel
0002 36ZD 01950
7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.ANK U.RSP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABND.VO.
Z.9.AUSN.VO.Z.STVG AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLA
SSE: 19.04.2018*
02 02 FZ 0143/03800 233
- -05005 --1907
- - 1494 --001840
00084
0129 002510 002510
01160 01350
01160 01350
076 02850 072
02100 0750 005
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
e1*2007/46*1560*08
23.01.2018 VK =EX686968



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)