CarOnSale

# Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | 64.630km | 265 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q5 [DE - SUV5 50 2.0 TFSI e quattro EU6d, S line, (Facelift) 2021 - 2024] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZFY5N2001149 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>64.630km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>265 PS (195 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>61.419km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2021 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>39g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>1.7l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer, Kerben | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 145 µm | Beifahrertür | 155 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Motorhaube | 145 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Allradkupplung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler S-line
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Multifunktionskamera
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU

## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Interieur-Paket S line
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsignatur 1
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachreling (Aluminium)
- Glanz-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Lichtinszenierung und OLED Heckleuchten
- Seitenairbag hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfort-Standklimatisierung
- Metallic-Lackierung
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Start-Stop-Knopf
- Multifunktionskamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















*WAUZZZFY5N2001149*

CarOnSale













Q5
















14:34
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
16600 km / 10.2027
Nächste Inspektion in
16500 km / 10.2027
Zurücksetzen




AUDI




03.11.2021
WAUZZZFY5N2001149
AUDI
XDRYAQ1
Q5 50 TFSI E
Kombilimousine
Blau
Hybr.B/E ext.aufl.



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie löst sich



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie löst sich




- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)