CarOnSale

Volkswagen Polo United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



02/2009	89.868km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo United [DE - LimS5 1.2 EU4, United, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ9Y114593	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.868km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.286km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Winter-Paket
- Lautsprecher (4)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZ9NZ9Y114593

CarOnSale

CarOnSale






Außerbetriebsetzung:
28.10.2026
LRA OAL
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)