CarOnSale

Ford Focus ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	141.955km	280 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST [DE - Kb5 ST 2.3 EcoBoost EU6d-T, Start/Stopp, 2019 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPLK08875	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.955km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 280 PS (206 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.261 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.093km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	750 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Body-Styling-Paket
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Fußmatten Velours - vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Schwellerverbreiterung
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Sportsitze vorn (Recaro) Teilleder
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- 6 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,3 Ltr. - 206 kW EcoBoost KAT
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Sportsitze vorn
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Seitenairbag vorn

- Sperrdifferential
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (7-Stufen)
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektrisch
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Bremssättel Rot lackiert
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Schaltpunktanzeige
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control)
- KeyFree-System
- Winter-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Lenkrad heizbar
- Technologie-Paket 2
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Power KeyFree-Startfunktion
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Performance-Paket
- Zwischengas-Funktion
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Rückfahrkamera mit Split View

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0PXXGCHPLK08875

CarOnSale

CarOnSale

20.5°
10:33 5°
24.0°
Start
Guadalupe

Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten





ST

ST









PERFORMANCE

FORD PERFORMANCE








Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Automobil-Forum
FMC









28.07.2020 8566 BRB00017 9
M1 AC
WF0PXXGCHPLK08875 1
FORD
DEH
N3DA1PX
54BBB6AXUD5
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
BUBOG7WLZEJDG3P1/01, M, N1 I
Benzin
0001 36DG 02261
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.07.2020*
02 01 0206/06000 250
04667-04788 1825-1844
1474-1545 001569-001683
00090
0188 002080 002080
01100 01040
01100 01040
087 03750 069
01600 0750 005
235/35 R19 91Y
235/35 R19 91Y
grau 7
e13*2007/46*1911*08
15.05.2020 K FV079534


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
Weitere HU:
Nächste HU
07
25
27


FV079534
FORD
DEH
N3DA1PX
54BBB6AXUD5
Focus
FORD (D)
WF0PXXGCHPLK08875
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
2261
Benzin
e13*2007/46*1911*08
FORD-WERKE GmbH
09.07.2020
15.05.2020


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
28.07.2020
Landratsamt
Zulassungsbehörde
Schwäbisch Hall
02.07.2021
Landratsamt
Zulassungsbehörde
Schwäbisch Hall

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Kleber löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Kleber löst sich




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)