CarOnSale

Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2011	154.940km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 250 CGI BlueEfficiency [DE - Cp2 E 250 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2009 - 2013]	KATEGORIE Coupé
FIN WDD2073471F103557	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.427km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ohne Luft	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Ohne Luft	⚠ 3 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft Reifen drucklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,8 Ltr. - 150 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zeituhr (Analog)
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckleuchten LED
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler integriert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Parkführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2073471F103557
2045 kg
3845 kg
1000 kg
1090 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale









14:12
Helsinki
Vilnius
Amsterdam











03.01.2011	1313	BHP00050 4	2	1	150/5500	247		
M1	AD		4717 - 4717		1786 - 1786			
WDD2073471F103557	6		1408 - 1408		- - 1575			
MERCEDES-BENZ				75	-			
207			180	2045	2045			
L347M0			1000	1090	-			
TZAAA401			1000	1090	-			
			73	4125	70			
E 250 CGI			1800	750	4	-		
DAIMLER (D)			235/45 R17 94W					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45 R17 94W					
Coupé			-					
715/2007*692/2008A			Schwarz		9			
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0502*07					
Benzin			23.06.2010	K	GR575076			
0001	35A0	1796						
7.2/8.2:1140 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS KLASSE:03.01.2011*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kerben)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)