CarOnSale

Opel Insignia Dynamic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	147.925km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Dynamic [DE - Kb5 1.5 Turbo EU6, Dynamic, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZS8EA6J1051358	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.925km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.490 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.293km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 16V SIDI Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Pedale Aluminium
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Lenkrad heizbar
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Standheizung mit systemintegrierter Aktivierung
- Luftfeuchtesensor
- Technologie-Paket Park & Go
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












245/45 ZR 18 XL






















OPEL
e8*2007/46*0264
WOVZS8EA6J1051358
2080 kg
3485 kg
1- 1015 kg
2- 1075 kg
Z 40R TATU I18
103kW


CarOnSale









Servicebestätigung
Automobile
AHLERS

INSIGNIA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)