CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	67.211km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076331P511508	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.211km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.053km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 248g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	75 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Anhängersteckdose 13-polig
- Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Vorderachse verstärkt
- Wagenheber
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V9076331P511508
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg
iHA-3,923
1,0 %
Typ: 906BB35
0,50
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale




LO






Garantieleistungen
Serviceinformationen
Sprinter


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6894689
227260
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT
Stadt Amberg
Straßenverkehrsamt
7.6.Okt. 2022






W1V9076331P511508
MERCEDES-BENZ
9068835
LZU51350BXX
QG2A63A3BECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PT/CI;N1 III,
Diesel
1950
ZU 20: MAX.2945*AHK LT, EGTG*S.1:MAX.*
Fürth
09.08.2021


SEP.22
W1V9076331P511508 00
W1V9076331P511508 78-022-500-374
00726 -ZBI Dokument
Stadt Fürth
90744 Fürth
ZBI 292



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen



- Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Dellen