CarOnSale

# Audi Q5

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | 162.227km | 252 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q5 | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZFY6L2020208 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>162.227km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>252 PS (185 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>128.710km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>54g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>2.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 235 µm ⚠ | Beifahrertür | 160 µm |
| Kotflügel vorne links | 145 µm | Kotflügel vorne rechts | 155 µm |
| Türe hinten links | 245 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 145 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 165 µm ⚠ | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Uni-Lackierung
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachkantenspoiler
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

## Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontkamera (Scheibe)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Abbiege- und Allwetterlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















Verbrauch
Fahrstrecke
P






AUDI AG
WAUZZZFY6L2020208



CarOnSale






S line









Tschechische
Republik

A/C ON
SYNC










Datenauszug
WAUZZZFY6L2020208

Abgemeldet am

Abgemeldet am
15. Okt. 2026

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)