CarOnSale

Seat Alhambra Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	258.263km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZDV504570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.263km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 202.150km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	415 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger lackiert
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Chrom-Paket
- Metallic-Lackierung
- Technologie-Paket 2
- Dachreling silber
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- SEAT Media-System 2.2
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket 1
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Gepäckraum-Paket
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Gepäcknetz
- Sprachsteuerungs-System
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZ7NZDV504570

CarOnSale





















RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrolliert
Optionen


VSSZZZ7N Z DV504570
710 36X
ALHAMBRA NF Style
103 KW TDI M6F
CFF NFZ
LC9X L---L--- JL
4UP 4X3 4K3 NOU 5MJ
1DO ABC 81D USA 1N3 3PD 4A3 8N3






ALHAMBRA
PERSONENWAGEN
Bluetooth-System
Media System 2.2
ALHAMBRA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)