CarOnSale

Hyundai ix35 FIFA World Cup Edition 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	125.360km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 FIFA World Cup Edition 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi DPF EU5, FIFA World Cup Edition 2WD, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJU81UAFJ744563	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.360km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	350 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	320 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Türen links und Seitenwände links nachlackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW CRDi KAT
- Radstand 2640 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Traktionskontrolle (TCS)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MODEL
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0192
TMAJU81UAFJ744563
TYPE
Passenger Car
1940 kg
3140 kg
TRANS AXLE PAINT TRIM
PYW 9P
1-1200 kg
2-1090 kg




HYUNDAI



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)