CarOnSale

Mercedes-Benz A 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	102.997km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1770871N032047	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.566km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Verformung, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Regen-/Lichtsensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Sitz-Komfort-Paket
- Start-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigation Basis-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten AMG
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Navigation Premium-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WDD177087 1N032047















Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P078684010187
vom 06.10.2026, 17:19
HU-Prüfziff. d6FkgCLj 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Neumeier
Stempel und Unterschrift


23.10.2018 | 1313 | HPT00057.3
M1 | AC
WDD1770871N032047 | 9
MERCEDES-BENZ
F2A
X2H7T2
KZAA150A
A 200
DAIMLER (D)
F.Z.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6.WLTP.AG.PVCI. M, N1 I
BENZIN
0001 | 36AG | 01332
F.1/F.2 +59 B.ANH.BETR.*7.2/8.2 +54 B.ANH.BETR.*0.1/8
00 BIS 8% STEIG.*F.Z.1ST.BEI VERKÜRZTG MONTIERT.ANK.U
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100
KMH GEM.S.AEND.VO Z.§ AUSN.VO Z.STVO AUSGESTATTET.DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.10.2018*
02 | 01 | 0120/05500 | 225
- - 04438 | - - 1796
- - 1455 | - - 001355
- | 00080 | -
0147 | 001870 | 001870
01000 | 00927 | -
01000 | 00527 | -
072 | 03750 | 069
01600 | 9675 | 005
225/45R18 095W XL
225/45R18 095W XL
SCHWARZ | 9
WTZ0ZAB51823*03
17.08.2018 | K | FC386028



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Verformung, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)