CarOnSale

Audi A6

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	211.983km	209 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F18N168869	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.983km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 209 PS (154 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.773 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	390 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordmappe fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,8 Ltr. - 154 kW V6 24V FSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- CD-Wechsler und Audi music interface
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Tagfahrlicht
- Licht-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Feuerlöscher
- Seitenairbag hinten
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationssystem mit DVD
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Business-Paket Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sportsitze
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Navigationssystem
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI
- Fernbedienung für Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ4F18N168694


CarOnSale

CarOnSale


AUTO
°C
130
90
50


P
R
N
D
S
NAV
INFO
CAR
SETUP
RETURN
RADIO
MEDIA
NAME
TEL







| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Verformung)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)