CarOnSale

Citroen C1 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2011	157.963km	LEISTUNG 68 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Style [DE - LimS3 1.0 EU5, Style, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PMCFB489559631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.963km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.633km	LETZTER SERVICE AM 11/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer; Bei der Abgasanlage: undicht, Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU ELECTRA
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kindersitze (2) integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Klima-Paket
- Drehzahlmesser
- Metallic-Lackierung
- Klimaanlage
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10
30
50
70
90
110
130
150
170






AUTOMOBILES CITROEN
611*2001/116*0238
VF7PMCFB489559631
1180kg
1180kg
695kg
695kg
VERSION PMCFB4
C1 3D2


CITROEN
C1




WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
CITROËN Carlmerce GmbH
NIEDERLASSUNG MÜNCHEN



WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
AUTO LOIBL
KFZ - Meisterbetrieb
Tel. 089 / 679 75 831
Fax 089 / 679 75 830


WARTUNGSNACHWEIS
Jährliche Kontrolluntersuchung
Stempel der überprüfenden Werkstatt
AUTO LOIBL
KFZ - Meisterbetrieb


BETRIEBSANLEITUNG
CITROËN C1




DEKRA
DEKRA
DEKRA
DEKRA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)