CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d AMG Line Advanced

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	25.734km	197 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d AMG Line Advanced [DE - Kb5 E 220 d EU6e, AMG Line Advanced, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KLH0EB4SA179212	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.734km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket USB
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Mikrofaser Microcut
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motorhaube mit Powerdome
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- AMG Advanced
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung

- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Winter-Paket Plus 19"
- Winter-Paket
- Night-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2018/858*00214
W1KLH0EB4SA179212
2615 kg
4815 kg
1- 1200 kg
2- 1455 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale


STOP







Kamerarabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!



E-Klasse T-Modell
Mercedes-Benz




01.05.2025
WKTH0FB48A179212
Mercedes-Benz
E 220 d
Mercedes-Benz
Kombilimousine
245/45 R19 102Y XL
275/40 R19 105Y XL
SCHWARZ
25.11.2024
Selbstf/Mietfzg.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)