CarOnSale

Abarth 500 Basis

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	170.102km	165 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Abarth	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Basis [AT - Ca2 1.4 T-Jet 16V EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000984581	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.102km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.805km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 184g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.76l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	285 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Auspuffblende verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe elektronisch
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Differentialsperre
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Faltdach elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Frontschürze Wagenfarbe
- Fußmatten
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckdiffusor lackiert
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze Wagenfarbe
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Ladedruckanzeige
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassgitter lackiert
- Motor 1,4 Ltr. - 99 kW 16V Turbo
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO CENERE/ABARTH/CAMPOVOLO
- Pedale Aluminium
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport Boost Taste
- Sport-Auspuffanlage
- Sport-Fahrwerk
- Sport-Pedalerie
- Sportsitze
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Dekor-/Zierstreifen Matt mit Schriftzug Abarth (seitlich)
- Klimaautomatik
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Halterung Feuerlöscher
- Raucher-Paket
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sonderlackierung Grigio Campovolo
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale








KAROSSERIEINSPEKTION IM RAHMEN DER PROGRAMMIERTEN WARTUNG
VORGENOMMENE AUSBESSERUNGEN REPARATUREN
DAMISCH
KAROSSERIEINSPEKTION IM RAHMEN DER PROGRAMMIERTEN WARTUNG
VORGENOMMENE AUSBESSERUNGEN REPARATUREN
DAMISCH
freetogo
SERVICE-LEISTUNGEN




Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
UNGÜLTIG








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)