CarOnSale

Ford S-MAX Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.04.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	206.629km	203 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 Ecoboost SCTi EU5, Titanium, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0SXXGBWSDK80088	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.629km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 203 PS (149 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE Unbekannt
LETZTER SERVICE 148.207km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Getriebeschaden;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Getriebeschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen vorn
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kindersicherung elektrisch
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußraumleuchte vorn
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Luftdüsen im Fond
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 149 kW EcoBoost SCTi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sportsitze
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zusatzheizung
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Zierleiste Frontschürze
- Heckdiffusor
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sitz-Paket
- Style-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckschürze
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Business-Paket 1
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Traveller-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WF0SXXGBWSDK80088


CAR ON SALE



CAR ON SALE







Shift Solenoid D Performance
Stav: Potvrzeno
Klepnutím vyhledáte popis na internetu...
P0771
Shift solenoid (SS) E - performance or stuck off
Shift Solenoid E Performance
Stav: Potvrzeno
Klepnutím vyhledáte popis na internetu...
P0766(00)
Shift solenoid (SS) D - performance or stuck off










29.11.13 9566 ATI000316
M1 AF
WF0SXXGBWSDK80088 7
FORD
WA6
TNWA1S
TNAAQL
S-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1999
F.1/F.2:2470 u. 7.2/8.2:1380 b. Anhängebetrieb*HH.AHK
lt.EG70MQ.1:1700 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Z
ugkombination:4105 bis 8% Steig.*
2 01 149 /6000 21
4772-4903 1884
1620-1660 1676
- 90 -
189 2405 2405
1200 1280 -
1200 1280 -
74 3750 72
1500 750 7 -
215/60 R16 95 V
215/60 R16 95 V
-
7/-
e13*2001/116*0185*21
02.08.13 K EG206269

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Gummileiste links, rechts drosselt



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Gummileiste links, rechts drosselt



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Gummileiste links, rechts drosselt



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Wassereintritt, Riss/Bruch)