Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Cupra	Leon 2.0 TSI 221 kW VZ	2.0 TSI EU6e, VZ, (Facelift) 2024 - 2..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
VSSZZZKL3SR028820	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	7593/ARR

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	07.08.2025	1	1	221 kW	4	1984	08/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
16.900 km	17.995 km	17.561 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Fjord-Blau	Uni normal	nein	22.01.2027	4.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff	´Eruptive´ Dinamica - PVC	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6e	173-176 (WLTP)	F

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Abdeckkappen Außenspiegel Dark Aluminium	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Connectivity-Box	Dachhimmel schwarz	Design-Paket Dynamic
Differentialsperre (Vorderachse)	Driving-Performance-Paket Polar schwarz / sil..	Edge Paket mit Safesicherung
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn beleuchtet	Elektron. Differentialsperre (XDS)
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CU..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Andr..	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung (LED)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handschuhfach mit LED-Beleuchtung	Innenausstattung: Dekorelemente / Interieurl..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell..	Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) ..
Leseleuchten hinten LED	Leseleuchten vorn LED	Licht- und Sicht-Paket
Media-System Plus	Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Cupra Connect
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturset	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarml..
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced	Seitenairbag
Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)	Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckschei..	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sonderlackierung Fiord-Blau
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose 230V im Gepäckraum
USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz..	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Voll-LED-Paket	Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go..		

Sonderausstattung:

Intelligent-Drive-Paket II	Skyline-Paket


Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 06.10.2026
- Gültig bis 17561 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten: Rep.Schaden Heck (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Optischer Zustand



Felge HL gebrauchsspur
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Tür hinten links - SmartRepair
Tür vorne links - Lackieren
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Ölservice
Tieferlegung prüfen V+H
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235 35 R19 91Y	VL 5,00 mm (Hankook)	VR 5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 235 35 R19 91Y	HL 5,00 mm (Hankook)	HR 5,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
0,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten: Rep.Schaden Heck (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
16.900 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Cupra Leon 2.0 TSI 221 kW VZ

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VSSZZZKL3SR028820
Kilometerstand: 17.995 km
Erstzulassung: 07.08.2025
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1






























ventus S1 evo3



15:09


Hankook











8:40
26.10.2026
Fahrzeit
0:02 h
Ø-Verbrauch
38.7 l/100km
Fahrstrecke
0 km
Ø-Geschw.
10 km/h
P
220 km
17995 km

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Cupra Leon 2.0 TSI 221 kW VZ

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VSSZZZKL3SR028820
Kilometerstand: 17.995 km
Erstzulassung: 07.08.2025
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Tür vorne links - Lackieren



Tür hinten links - SmartRepair



Felge HL gebrauchsspur