CarOnSale

Hyundai Tucson blue Classic 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	74.611km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson blue Classic 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Classic blue 2WD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ2811AJJ549886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.611km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.062km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MOON ROCK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Hochtöner

Sonderausstattung

- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*2724
TMAJ2811AJJ549886
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
XN3 TRY
1895 kg
3295 kg
1-1280 kg
2-1160 kg

HYUNDAI
TUCSON


CAR ON SALE


10:53










60.000-km-Wartung
90.000-km-Wartung
Nächster Service:
04-2022






JAN 2027
KREIS STEINBURG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)